



MARDELACK

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

MARDELACK: është një shtresë akrilike me një komponent me tharje fizike

- Ngjitje e shkëlqyer
- Tharje e shpejtë
- Fleksibilitet i lartë
- Gjysëm shkëlqim
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes (konsumimit)
- Rezistencë e lartë kimike
- Rezistencë e lartë ndaj ujit të kripur
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj larjeve të shpeshta

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

MARDELACK është një veshje bikomponente akrilike poliuretani, alifatike -akrilike, me mpiksje kimike për sipërfaqe metalike si p.sh.: makina, ura, depozita, etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Akrilike
Densiteti	1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (I bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (I bardhë)	25±5 KU 23°C 25±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 15m²/kg për çdo lyerje
Koha e tharjes Koha për të ecur mbi të	1 orë 4 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra ngjyra nëpërmjet sistemit të ngjyrosjes së ngjyrave të DEUTSCH (DCTS). Mund të ngjyroset edhe me bojëra bazë emulsioni DC Basics
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit e BE-së për këtë produkt, kategoria: A Lyerje me performancë të dyfishtë reaktive për përdorim specifik të fundëm, të tilla si dysheme: 500 g/l (2010). Ky produkt (A+B mix) përmban maks.497 g/l VOC.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: spërkatje me ajër, furçë ose rul

Shkrirës: Spritz Sol XT

Hollues: 10% v.v

Cilësia e kërkuar e përgatitjes së sipërfaqes mund të ndryshojë në varësi të zonës së përdorimit, qëndrueshmërisë së pritshme dhe nëse është e aplikueshme, specifikimet e projektit. Gjatë përgatitjes së sipërfaqeve të reja, mirëmbajtjes së sipërfaqeve tashmë të veshura ose shtresave të vjetra është e nevojshme që të largohen të gjitha ndotjet që mund të ndërhyjnë në ngjitjen e veshjes dhe të përgatisin një nënshtresë të fortë për produktin e mëvonshëm. Kontrolloni sipërfaqen për hidrokarbur dhe ndotje të tjera dhe nëse është e pranishme, hiqni me një detergjent alkaline. Shtypni sipërfaqen për të aktivizuar pastruesin dhe para se të thahet, lani zonën e trajtuar duke përdorur ujë të freskët. Solventët e bojës (holluesit) nuk do të përdoren për degjenerimin e përgjithshëm ose përgatitjen e sipërfaqes për lyerje për shkak të rrezikut të përhapjes së kontaminimit të hidrokarbureve të tretur Holluesit e bojës mund të përdoren për trajtimin e zonave të vogla të lokalizuara të kontaminimit të tilla si shenjat nga stilolapsa. Përdorni një leckë pambuku, të bardhë dhe të pastër, që zëvendësohen shpesh. Mos i grumbulloni lekat e ngopura me solvent. Vendosni lekat e përdorura në ujë. Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat. Është e rëndësishme që të gjitha punët e xehta të përfundojnë para se të nisë lyerja.

Disa faktorë ndikojnë dhe duhet të respektohen për të mbajtur presionin e rekomanduar në dizë. Faktorët që shkaktojnë uljen e presionit janë:

- zorra të gjata të lyerjes dhe përzierjes
- zorra me dimetër të brendshëm të vogël
- viskozitet i lartë i bojës
- madhësi e madhe e dizës
- kapacitet i pamjaftueshëm i ajrit të kompresorit
- filtra jo të saktë ose të bllokuar

PAKETIMI

1kg dhe 5 kg

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Aplikojeni kur temperatura e substratit është të paktën 3 ° C (5 ° F) mbi pikën e vesës.
- Mos aplikoni nëse substrati është i lagur ose ka gjasa të laget.
- Mos e aplikoni në qoftë se moti është duke u përkeqësuar qartë ose është i pafavorshëm për aplikim
- Mos e aplikoni në kushte të erës së lartë.

