



SPEZIAL LACK

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

SPEZIAL LACK: Bojë me shkëlqim, me tharje të shpejtë, me bazë tretësi me cilësi të shkëlqyeshme për sipërfaqet metalike

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Ngjyra të shkëlqyeshme e të qëndrueshme për një kohë të gjatë
- Ngjitje e fortë dhe tharje shumë e shpejtë
- Rezistencë superiore ndaj ndikimit
- Mbrojtje e plotë antikoroze
- Pa plumb dhe krom

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideal për lyerjen e sipërfaqeve metalike si dyert, kangjellat, punime hekuri, mjete, pajisje industriale, makineri.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezina Alkide
Densiteti (l bardhë)	1,25±0,03 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	90±5 KU 23°C 90±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	12-14m²/lit për cdo lyerje mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja Tharja e plotë Koha e rilyerjes	20±10 minuta 1±½ orë 8 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	Available in ëhite, black and in a number of RAL Ngjyrat
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/i "Lyerje e vetme": 500g/l (2010). Produkti përmban maks. 499g/l

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Llak

Shkrirës: Spritz Sol XT

Hollues: Llak 15-25% v/v me Spritz Sol XT

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga yndyrat dhe papastërtitë dhe të fshihen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

SchnelGrund	Një ose dy duar për mbrojtje të plotë antikorozive
SPEZIAL LACK	Direkt, për pastrimin e sipërfaqeve të rregullta

SPEZIAL LACK aplikohet në një ose dy duar.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C..

Pastroni furçat, rulët dhe pajisjet me Spritz Sol XT menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

0,75lit dhe 3lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

